



Руководство по эксплуатации
Механический
сварочный аппарат SHDS200 А4
для стыковой сварки полимерных труб



СОДЕРЖАНИЕ

1. Краткое описание	3
2. Правила безопасности.....	6
3. Область применения и технические параметры.....	6
4. Специальное описание.....	6
5. Описание сварочного аппарата и его составных частей.....	7
6. Инструкция по эксплуатации	7
7. Соответствие Стандартам Сварки (DVS2207-1-1995)	9
8. Электрическая диаграмма	10

1. Краткое описание

Благодаря постоянному совершенствованию свойств и повышению качества PE материала, полиэтиленовые трубы широко используются в газо- и водопроводах, канализационных системах, химической промышленности, горном деле и т.д.

На протяжении более десяти лет наш завод занимается исследованием и совершенствованием сварочного аппарата серии SHDS для стыковой сварки полимерных труб из полиэтилена, полипропилена и PVDF (поливинилиденфторида). Наш сварочный аппарат для стыковой сварки разработан и произведен в соответствии со стандартом ISO12176-1. Наша продукция отличается высокой надежностью, простотой, удобством в использовании и доступностью цен.

На сегодняшний день ассортимент нашей продукции включает в себя восемь видов и более 20 разновидностей оборудования для строительства пластикового трубопровода и фитинга:

- ▣ Ручные сварочные аппараты SHDS
- ▣ Сварочные аппараты серии SHD
- ▣ Сварочные аппараты серии SHS
- ▣ Ленточная пила серии SJC
- ▣ Сварочный аппарат для удлинения коротких втулок и изготовления фитингов серии SHG (Workshop butt fusion machine)
- ▣ Автоматические сварочные аппараты SHDA
- ▣ Сварочные аппараты серии SHM
- ▣ Серия специальных инструментов

В настоящем руководстве приведены сведения по эксплуатации сварочного аппарата SHDS200 A4 для стыковой сварки полимерных труб. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством и следовать его рекомендациям.

2. Правила безопасности

2.1. Символы и предупреждающие знаки безопасности

На оборудовании размещены следующие знаки безопасности:

Hot! Высокая температура! Не касаться частей аппарата под этим знаком, поскольку их температура очень высокая!

Остерегайтесь травм рук!



Внимание, тяжелый предмет!



2.2. Меры по обеспечению безопасности

При эксплуатации и транспортировке оборудования необходимо соблюдать правила техники безопасности, описанные в настоящем руководстве.

2.2.1. Меры предосторожности

- К работе со сварочным аппаратом допускается только обученный квалифицированный персонал.
- Для поддержания аппарата в работоспособном состоянии и обеспечения его надежности, необходимо один раз в год проводить комплексный осмотр и техническое обслуживание сварочного аппарата.
- Во избежание поломок аппарата или аварий, необходимо содержать рабочее место в чистоте и порядке, оно не должно быть загромождено посторонними предметами.

2.2.2. Чистка сварочного аппарата

- Для очистки оборудования нельзя использовать абразивные материалы и растворители, это может привести к повреждению изоляции проводов.
- По окончании работы необходимо отключить оборудование от сети питания.
- Перед каждым последующим использованием необходимо проверить аппарат на предмет наличия какого-либо рода повреждений.
- В процессе работы соблюдайте все указания и рекомендации по технике безопасности, приведенные в настоящем руководстве.

2.2.3. Проверка крепления деталей и узлов

Прежде, чем включить аппарат, убедитесь, что трубы правильно установлены и зафиксированы в зажиме.

2.2.4. Работа в опасных условиях

При работах в колодцах или траншеях, для предотвращения попадания в траншею камней, комьев грунта и повреждения оборудования необходимо соблюдать соответствующие меры безопасности. А также, для предотвращения поражения работающих электрическим током, необходимо проверить, есть ли опасность протекания сточных вод или иной жидкости под оборудование.

Обеспечьте достаточную вентиляцию и отвод воздуха от места сварки. Запрещается использование сварочного аппарата при образовании вредных испарений красок, газа и дыма, так как это может вызвать раздражение глаз или воспаление верхних дыхательных путей и другие симптомы отравления угарным газом. В такой ситуации необходимо немедленно прекратить работу и хорошо проветрить рабочее место.

2.2.5. Требования к обслуживающему персоналу

Строго соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Запрещается носить ювелирные украшения и кольца. Длинные волосы должны быть убраны и закрыты головным убором. Надевайте защитные очки и перчатки. Пайку выполняйте только в защитной огнеупорной одежде. Обувь должна иметь изолирующую подошву и железный носок. Не надевайте промасленную одежду.

Ниже приведены **инструкции по технике безопасности** при эксплуатации сварочного аппарата:

- Надевайте защитные перчатки



- Носите защитную обувь



-Надевайте защитную огнеупорную одежду



- Носите защитные очки



-Носите наушники



2.2.6. Не разрешено использование сварочного аппарата необученным или неквалифицированным персоналом.

2.3. Возможные риски

2.3.1. Нагревательный элемент:

Максимальная температура может достигать до 270 °С, поэтому следует отметить нижеследующее:

- Носите защитные перчатки



- Никогда не прикасайтесь к поверхности нагревательного элемента



2.3.2. Торцеватель:

Перед сваркой необходимо тщательно очистить свариваемые поверхности торцов труб от грязи и иных отложений. Это позволяет продлить срок службы труб.

2.3.3. Центратор:

Закрепите трубы в хомутах центратора. При стыковке труб, оператор должен находиться на определенном расстоянии от аппарата для обеспечения техники безопасности.

Перед транспортировкой убедитесь, что все зажимы зафиксированы, а крепежные болты затянуты. При транспортировке аппарата обеспечьте его защиту от ударов.

Обращайте внимание на знаки безопасности и предупреждающие знаки.

3. Область применения и технические параметры

Модель	SHDS200 A4
Материалы	PE, PP and PVDF
Диаметр свариваемых труб	90,110,125,140,160,180,200 mm
Температура окружающей среды	- 5 ~ 45°C
Питание	220V±10%, 50 Hz
Потребляемый ток	12 A
Суммарная мощность электрооборудования	1.53 kW
Включая: нагревательный элемент	0.83 kW
Привод торцевателя	0.7 kW
Макс. температура нагревательного элемента	270°C
Температура отклонения поверхностной температуры нагревательного элемента	± 5°C
Общий вес, кг	56.5

4. Специальное описание

Перед началом эксплуатации, пользователи и обслуживающий персонал должны внимательно прочитать настоящее руководство для обеспечения безопасности обслуживающего персонала при работе с аппаратом.

4.1. Сварочный аппарат предназначен для сварки полимерных труб из полиэтилена, полипропилена и PVDF и не может быть использован для сварки материалов без описания, в противном случае аппарат может быть поврежден.

4.2. Не используйте аппарат в местах с потенциальной опасностью взрыва или возгорания.

4.3. К работе со сварочным аппаратом допускается только ответственный, квалифицированный и обученный персонал.

4.4. Аппарат должен быть установлен на сухом месте. При использовании аппарата на открытом воздухе в дождливую погоду, должны быть приняты соответствующие меры безопасности.

4.5. Питание: 220 В +-10%, 50 Гц. При эксплуатации аппарата использовать только удлинители с сечением провода, рассчитанного на потребляемую мощность узла или аппарата.

5. Описание сварочного аппарата и его составных частей

Сварочный аппарат состоит из центратора, нагревательного элемента, торцевателя, бокса для хранения нагревательного элемента с торцевателем и блок с контролирующими приборами, прикрепленный к боксу.



6. Инструкция по эксплуатации

6.1. Сварочный аппарат установить на сухой и устойчивой поверхности.

6.2. Перед началом работы необходимо проверить:

- Общее состояние сварочного аппарата
- Соответствие напряжения сети питания паспортным данным сварочного аппарата
- Функционирование всех приборов
- Состояние ножей торцевателя, при необходимости произвести регулировку, замену или заточку ножей
- Все запасные части и инструменты

6.3. Установить вкладыши в центратор в соответствии с внешним диаметром труб/фитингов.

6.4. Порядок проведения сварочных работ.

6.4.1. Проверьте поверхность труб / фитингов на наличие трещин и царапин. Если глубина царапин и трещин превышает 10% от толщины стенки, необходимо отрезать часть трубы с царапиной или трещинами. Контактные поверхности труб всегда должны быть чистыми, для этого необходимо очищать их чистой тканью.

6.4.2. Контактные поверхности труб всегда должны быть чистыми, для этого необходимо

протереть их чистой тканью.

6.4.3. Установите свариваемые отрезки труб в хомуты центратора аппарата и затяните гайки зажимных болтов. Затягивая гайки, выдерживайте равный зазор с разных сторон.

6.4.4. Разведите концы труб, установите торцеватель на центратор между торцами труб, закрепите его на направляющих валах центратора. Включите торцеватель и медленно сводите трубы с помощью двух рычагов, находящихся на центраторе. Торцевание можно считать окончанным при появлении 2 колец неразрывной стружки с каждой из сторон. После появления стружек необходимо плавно развести трубы. Выключите торцеватель и снимите его. Обратите внимание: толщина стружки должна быть в пределах 0,2 ~ 0,5 мм и ее можно отрегулировать путем изменения угла наклона ножа торцующего диска.

6.4.5. Переведите рычаги давления на «сведение труб», сведите торцованные поверхности и проверьте совпадение стенок труб. Допустимый зазор между торцами не должен превышать 10% от толщины свариваемой трубы. При необходимости отрегулируйте зазор между торцами, затягивая гайки внутренних хомутов.

6.4.6. Очистите грязь и отложения с поверхности нагревательного элемента (При чистке старайтесь не повредить слой PTFE, нанесенный на поверхность нагревательного элемента).

6.4.7. Убедитесь, что температура достигла требуемого уровня. После достижения требуемой температуры нагрева, установите нагревательный элемент между торцами труб. Переведите рычаги давления в положение «сведение труб», прижмите торцы к нагревательному элементу и увеличьте давление.

6.4.8. Когда оплавленный грат (т.е. выдавленный расплавленный материал) достигнет нужной высоты, уменьшите давление прижима торцов к поверхности нагревательного элемента почти до нуля, затем закрепите устройством блокировки это положение и ожидайте положенное время для нагрева. Время нагрева берется из сварочной таблицы.

6.4.9. По окончании нагрева торцов быстро разведите концы труб, извлеките нагревательный элемент и снова сведите концы труб как можно скорее.

6.4.10. Увеличьте давление до необходимого с помощью рычагов, при этом в месте стыка шов должен «раскрыться». Закрепить рычаги устройством блокировки и дождаться остывания трубы. После этого, ослабьте гайки зажимных болтов, откройте хомуты центратора и извлеките сваренную трубу.

6.4.11. Проверьте визуально место сварки. Форма равномерного круглого валика - качество сварки хорошее. Смещение валиков относительно друг друга не должно превышать 10% от толщины стенки трубы.


7. Соответствие стандартам сварки (DVS2207-1-1995)

7.1. Время и давление зависят от используемых нормативных документов. Фактические параметры сварки должны быть предложены производителями полимерных труб и фитингов.

7.2. Температура сварки полимерных труб из полиэтилена, полипропилена и PVDF согласно стандартам DVS варьируется от 180°C до 270°C.

Рабочая температура нагревательного элемента находится в пределах 180 ~ 230 °С, и максимальная температура поверхности может достигать 270 °С.

7.3. Рекомендуемый стандарт DVS2207-1-1995




Толщина стенки (мм)	Высота графа (м)	Давление оплавления торцов (МПа)	Время прогрева (выдержки) t_2 (сек)	Давление нагрева выдержки (МПа)	технологическая пауза t_3 (сек)	Время увеличения давления t_4 (сек)	Давление при сварке (МПа)	Время охлаждения t_5 (min)
0~4.5	0.5	0.15	45	≤ 0.02	5	5	0.15 ± 0.01	6
4.5~7	1.0	0.15	45~70	≤ 0.02	5~6	5~6	0.15 ± 0.01	6~10
7~12	1.5	0.15	70~120	≤ 0.02	6~8	6~8	0.15 ± 0.01	10~16
12~19	2.0	0.15	120~190	≤ 0.02	8~10	8~11	0.15 ± 0.01	16~24
19~26	2.5	0.15	190~260	≤ 0.02	10~12	11~14	0.15 ± 0.01	24~32
26~37	3.0	0.15	260~370	≤ 0.02	12~16	14~19	0.15 ± 0.01	32~45
37~50	3.5	0.15	370~500	≤ 0.02	16~20	19~25	0.15 ± 0.01	45~60
50~70	4.0	0.15	500~700	≤ 0.02	20~25	25~35	0.15 ± 0.01	60~80

Примечание: в данной таблице указаны рекомендованные значения давления оплавления торцов и давления при сварке, данные манометра должны рассчитываться по следующей формуле:

$$\text{Давление при сварке} = \frac{\text{Площадь торца трубы}}{\text{Общая площадь сечения цилиндров}} \times 0.15 + \text{давление сопротивления (МПа)}$$

8. Электрическая диаграмма



Паспорт

Механический аппарат SHDS200 A4 для стыковой сварки

Серийный номер	Дата продажи	Название продавца

М.П

1. Общие указания

1.1 Перед использованием сварочного аппарата SHDS200 A4 необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации SHDS200 A4.

2. Основные сведения

2.1 Наименование: Механический сварочный аппарат SHDS200 A4 для стыковой сварки полимерных труб.

2.2 Сварочный аппарат для стыковой сварки разработан и произведен в соответствии со стандартом ISO12176-1

3. Комплектность

№ п/п	Комплектация Продукции	Ед. измерения	Количество
1	Центратор четырехзажимный Ø 200	шт	1
2	Торцеватель с электроприводом 200	шт	1
3	Нагревательный элемент 200	шт	1
4	Комплект вкладышей Ø 90 мм	шт	1
5	Комплект вкладышей Ø 110 мм	шт	1
6	Комплект вкладышей Ø 125 мм	шт	1
7	Комплект вкладышей Ø 140 мм	шт	1
8	Комплект вкладышей Ø 160 мм	шт	1
9	Комплект вкладышей Ø 180 мм	шт	1
10	Бокс 200 для хранения и транспортировки нагревательного элемента и торцевателя	шт	1

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантия распространяется на весь сварочный аппарат.

4.2. Гарантийный срок на аппарат составляет 12 месяцев. При условии нормального использования оборудования, гарантийный ремонт выявленного дефекта или неисправностей производится бесплатно в течение всего гарантийного периода.

4.3. Началом гарантийного срока считается дата поставки.

4.4. Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:

4.4.1 Неисправность оборудования вызвана неправильной эксплуатацией.

4.4.2 Повреждения оборудования, вызванные пожаром, наводнением и скачками напряжения

4.4.3. При использовании оборудования в целях, не соответствующих его прямому назначению.

4.5. Если в договоре не прописаны условия по стоимости ремонта, затраты на ремонт рассчитываются по фактической стоимости услуг.

4.6. Если Вам необходимо получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами или нашим агентом.

Продавец

М.П.

Контактные данные:

Тел. +7 (495) 788-71-78

Сайт: <http://rotorica.ru/>

info@ro-tools.ru

Гарантийный талон

Внимание!

Талон недействителен без печати продавца и при наличии незаполненных полей

Модель	Серийный номер	Дата продажи
SHDS200 A4		

ПРАВИЛА гарантийного обслуживания

1. ООО "Роторика" (далее "Продавец") гарантирует, что Изделие, перечисленное в гарантийном талоне (далее "Изделие"), является работоспособным, комплектным, не имеющим механических повреждений и соответствует установленным на момент покупки стандартам качества и безопасности, а так же требованиям заключенного договора..
2. В случае выхода Изделия из строя в течение Гарантийного срока, Продавец обеспечивает его ремонт.
3. Гарантия действительна при наличии Гарантийного талона, заверенного печатью Продавца и подписанного Покупателем. В случае утери Гарантийного талона дубликаты не выдаются, и Покупатель теряет право на гарантийное обслуживание.
4. Покупателю Изделия необходимо хранить и предъявлять по требованию копии документов на все виды ремонтных воздействий и другие виды работ, выполненных на Изделии в течение всего Гарантийного срока эксплуатации.
5. Продолжительность Гарантийного срока указывается в Гарантийном талоне и исчисляется с Даты продажи Изделия.
6. Дата продажи Изделия указывается в Гарантийном талоне.
7. Гарантийное обслуживание осуществляется в сервисном центре Продавца.
8. Заводской номер в Гарантийном талоне должен совпадать с заводским номером Изделия.
9. При отсутствии на складе Продавца необходимых для выполнения гарантийных обязательств комплектующих, Продавец оставляет за собой право продлить, по согласованию с Покупателем, срок выполнения гарантийного ремонта.
10. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Изделия в ремонте (в случае гарантийного ремонта).
11. Гарантия на замененные компоненты прекращается вместе с гарантией на Изделие. Замененные компоненты переходят в собственность Изготовителя.
12. Изделие с истекшим сроком гарантии ремонтируется после проведения диагностики и принятия Покупателем стоимости ремонта, которая базируется на существующих расценках за ремонт.
13. Гарантия не покрывает следующие расходы Покупателя Изделия, которые косвенно связаны с возникшими неисправностями Изделия:
 - а) Расходы на доставку неисправного Изделия в сервис-центр Продавца.
 - б) Питание и размещение в гостинице, телефонные разговоры, почтовая связь и другие расходы, которые несет Покупатель из-за возникшей неисправности.
 - в) Компенсация расходов, связанных с травмированием людей, а также компенсация ущерба, связанного с повреждением или уничтожением имущества.
 - г) Компенсация потерянного времени, упущенной коммерческой выгоды, а также стоимости аренды другого, изделия в период неисправности Изделия и нахождения неисправного Изделия в гарантийном ремонте.
14. На период ремонта Изделия аналогичное оборудование взамен неисправного не предоставляется.
15. Формулировка возможной неисправности фиксируется в "Квитанции о приеме Изделия в ремонт" со слов Покупателя. Фактическая неисправность или ее отсутствие определяется после тестирования Изделия специалистами продавца.
16. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:
 - а) Если в гарантийном талоне присутствуют исправления, не заверенные Продавцом.
 - б) Использование Изделия не по назначению, небрежного обращения или нарушения правил хранения, эксплуатации, обслуживания Изделия.
 - в) Если обнаружены повреждения, вызванные неправильным подключением к электросети или неправильным подключением внешнего оборудования.
17. Гарантийное обслуживание не распространяется:
 - а) На механические повреждения, как внутренние, так и внешние, полученные в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки Изделия, в т.ч. при наличии видимых следов электрического пробоя, пиковых скачков напряжения во внешней сети, прогара проводников, физических повреждений и т.п.
 - б) На повреждения, вызванные попаданием внутрь Изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей,
 - в) На узлы и детали Изделия, подверженные естественному износу, срок службы которых определяется интенсивностью, характером и условиями эксплуатации (например, резиновые уплотнения и прокладки, шланги высокого давления, краны, вентили, ПТФЭ-покрытие, щетки коллектора якоря и т.д.), при условии отсутствия дефектов производства и материала.
 - г) Если произошла разборка и ремонт систем, агрегатов и узлов Изделия и/или изменения конструкции Изделия, технического обслуживания, установка дополнительных систем самостоятельно или на стороннем предприятии.
 - д) На такие материалы, как масло, консистентные смазки, эксплуатационные жидкости.
18. Гарантийные обязательства не распространяются являющиеся следствием:
 - а) Стихийных бедствий, пожаров, дорожно-транспортных происшествий.
 - б) Неблагоприятных воздействий окружающей среды, либо техногенных явлений.
19. Продавец не отвечает за совместимость приобретаемого Изделия с другим оборудованием.
20. В случае возникновения разногласий между Продавцом и Покупателем о наличии недостатков и/или причин их возникновения Продавец принимает Изделие для проведения независимой экспертизы на предмет дополнительной проверки качества и/или причин возникновения недостатков. В случае отсутствия недостатков или вывода независимой экспертизы, что причиной возникновения недостатков явились действия Покупателя, расходы по проведению независимой экспертизы должны быть оплачены Покупателем.

Контактные данные:
Тел. +7 (495) 788-71-78
Сайт: <http://rotorica.ru/>
info@ro-tools.ru

Название фирмы-покупателя
ФИО покупателя (для частных лиц) _____

Подпись продавца _____

Место для печати или штампа продавца _____

С условиями гарантийного ремонта ознакомлен и согласен _____/Подпись
клиента/

Гарантийный срок _____ месяцев с даты продажи